



**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**  
КРАСНАЯ ЛИНИЯ – ГРАНИЦА НАНЕСЕНИЯ  
СМУК, ГДЕ БЕЛЫЙ РАВЕН 1/1/1/1  
ВСЕ МАКЕТЫ РАСПОЛАГАТЬ НА ОДНОМ ЛИСТЕ