



5014

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

КРАСНАЯ ЛИНИЯ – ГРАНИЦА НАНЕСЕНИЯ

СМУК, ГДЕ БЕЛЫЙ РАВЕН 1/1/1/1

ВСЕ МАКЕТЫ РАСПОЛАГАТЬ НА ОДНОМ ЛИСТЕ